

Doklad o kontrole provozuschopnosti NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.

1157108



Naše služby - Vaše bezpečnost

tel: +420 266 310 016 | info@pyroservis.cz | www.pyroservis.cz

PROVOZOVATEL

**Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán,
Praha 9**

Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 28419057 v Rejstříku SVJ ved. u MS v Praze sp. zn. S 9119

VYKONAVATEL

PYROSERVIS a.s.

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9
IČO: 00570069, zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 305

PROVEDENO PRO OBJEKT

Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň - obytný dům - JiViŠ

PROVEDENO DNE

02. 07. 2025

PŘÍŠTÍ TERMÍN

07 / 2026

přehled dle typu

	stav	zkontrolováno	provozuschopné	neprovozuschopné
nouzové osvětlení	70 ks	70 ks	69 ks	1 ks
Celkem	70 ks	70 ks	69 ks	1 ks

legenda

úkony/závady

0 nesvítil

výsledky

✓ provozuschopné
X neprovozuschopné

umístění	ident. č.	výrobce	úkony	výsledek
----------	-----------	---------	-------	----------

2. PP

stav: 11 ks

hromadné garáže stání 30 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 37 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 50 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 54 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 59 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže u výtahu ↑		Trevos		✓
rampa		Trevos		✓
rampa		Trevos		✓
rampa		Trevos		✓
schodiště ↔		Osmont		✓

Doklad o kontrole provozuschopnosti NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	výrobce	úkony	výsledek
schodiště/hromadné garáže ↔		Legrand		✓

2. PP - 1. PP

stav: 3 ks

hromadné garáže střed ↑		Trevos		✓
hromadné garáže vlevo ↑		Trevos		✓
hromadné garáže vpravo ↑		Trevos		✓

1. PP

stav: 11 ks

hromadné garáže stání 3 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 9 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 22 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže stání 25 ↑		Trevos		✓
hromadné garáže u výtahu ↑		Trevos		✓
hromadné garáže/výjezd ↔	1 zprava	Trevos		✓
hromadné garáže/výjezd ↔	2 zleva	Trevos		✓
hromadné garáže/výjezd ↔	2 zprava	Trevos		✓
hromadné garáže/výjezd ↔	3 zprava	Trevos		✓
schodiště ↔		Osmont		✓
schodiště/hromadné garáže ↔		Legrand		✓

1. PP - 2. PP

stav: 1 ks

schodiště ↔		Osmont		✓
-------------	--	--------	--	---

1. NP

stav: 8 ks

hlavní rozvaděč 00.15 ↔		Legrand		✓
hlavní rozvaděč sklepy ↔		Legrand		✓
hlavní vchod ↑		Legrand		✓
chodba ↔		Legrand		✓
chodba ↔		Legrand		✓

Doklad o kontrole provozuschopnosti NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	výrobce	úkony	výsledek
schodiště ↔		Osmont		✓
schodiště ↔		Legrand		✓
sklep 00.13 ↔		Legrand		✓
1. NP - 1. PP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
2. NP				stav: 5 ks
chodba ↔		Legrand		✓
chodba střed ↑		Osmont		✓
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
schodiště ↔		Osmont		✓
2. NP - 1. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
3. NP				neprovozeroschopné: 1 ks stav: 4 ks
chodba ↔		Legrand	0	✗
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
schodiště ↔		Osmont		✓
3. NP - 2. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
4. NP				stav: 4 ks
chodba ↔		Legrand		✓
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
schodiště ↔		Osmont		✓

Doklad o kontrole provozuschopnosti NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	výrobce	úkony	výsledek
4. NP - 3. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
5. NP				stav: 4 ks
chodba ↔		Legrand		✓
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
				0
schodiště ↔		Osmont		✓
5. NP - 4. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
6. NP				stav: 4 ks
chodba ↔		Legrand		✓
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
schodiště ↔		Osmont		✓
6. NP - 5. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓
7. NP				stav: 4 ks
chodba ↔		Legrand		✓
chodba vlevo ↑		Osmont		✓
chodba vpravo ↑		Osmont		✓
schodiště ↔		Osmont		✓
7. NP - 6. NP				stav: 1 ks
schodiště ↔		Osmont		✓

Doklad o kontrole provozuschopnosti NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	výrobce	úkony	výsledek
----------	-----------	---------	-------	----------

8. NP stav: 3 ks

chodba ↑		Osmont		✓
chodba ↔		Legrand		✓
schodiště ↔		Osmont		✓

8. NP - 7. NP stav: 1 ks

schodiště ↔		Osmont		✓
-------------	--	--------	--	---

POTVRZENÍ

Vykonavatel prohlašuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.



Michal Malík
revizní technik



Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
OZO v PO, č. osv. Š 318/95

POUČENÍ

Uvedené závady je nutno v nejkratším možném termínu odborným způsobem odstranit.

Provozovatel potvrzuje, že vykonavatel provedl kontrolu všech požárně bezpečnostních zařízení určených ke kontrole. Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu.