

Doklad o kontrole HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108



Naše služby - Vaše bezpečnost

tel: +420 266 310 016 | info@pyroservis.cz | www.pyroservis.cz

PROVOZOVATEL

Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 28419057 v Rejstříku SVJ ved. u MS v Praze sp. zn. S 9119

VYKONAVATEL

PYROSERVIS a.s.

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9
IČO: 00570069, zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 305

PROVEDENO PRO OBJEKT

Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň - obytný dům - JiViŠ

PROVEDENO DNE

02. 07. 2025

PŘÍŠTÍ TERMÍN

07 / 2026

přehled dle typu

	stav	zkontrolováno	nenalezené	provozuschopné
HP práškový	14 ks	13 ks	1 ks	13 ks
Celkem	14 ks	13 ks	1 ks	13 ks

legenda

druhy	úkony/závady	výsledky
PR HP práškový	NOV dodán nový HP	✓ provozuschopný N nenalezen

umístění	druh	model	výrobní č.	rok	TZK do	úkony	výsledek
----------	------	-------	------------	-----	--------	-------	----------

1. PP stav: 4 ks

garáže 01.14	PR	Kovoslužba - 6P KTF	008483	2008	2027		✓
garáže 01.16	PR	Kovoslužba - 6P KTF	003235	2007	2027		✓
garáže 01.17	PR	Kovoslužba - 6P KTF	002290	2007	2027		✓
garáže u výtahu	PR	Kovoslužba - 6P KTF	002991	2007	2027		✓

2. PP stav: 5 ks

garáže 02.13	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005426	2007	2027		✓
garáže 02.14	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005029	2007	2027		✓
garáže 02.15	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005227	2007	2027		✓
garáže 02.16	PR	Kovoslužba - 6P KTF	006768	2007	2027		✓
garáže u výtahu	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005487	2007	2027		✓

Doklad o kontrole HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	druh	model	výrobní č.	rok	TZK do	úkony	výsledek
----------	------	-------	------------	-----	--------	-------	----------

1. PP stav: 2 ks

garáže 01.15	PR	MOBIAK - MBK17-060PA-VR	083628 2025	2030	NOV	✓
--------------	----	-------------------------	---------------	------	-----	---

garáže 01.15	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005248 2007	2027		N
--------------	----	---------------------	---------------	------	--	---

odcizen, dodán nový HP

1. NP stav: 2 ks

hlavní rozvodač	PR	Kovoslužba - 6P KTF	004799 2007	2027		✓
-----------------	----	---------------------	---------------	------	--	---

sklep 00.13	PR	Kovoslužba - 6P KTF	005529 2007	2027		✓
-------------	----	---------------------	---------------	------	--	---

8. NP stav: 1 ks

chodba	PR	MOBIAK - MBK17-060PA-VR	128705 2024	2029		✓
--------	----	-------------------------	---------------	------	--	---

POTVRZENÍ

Vykonavatel prohlašuje na základě §10, odst. 2, MV ČR č. 246/2001 Sb., že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Michal Malík
revizní technik

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
OZO v PO, č. osv. Š 318/95

POUČENÍ

Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace. Vykonavatel nenes odpovědnost za hasicí přístroje, které objednavatel nepředloží ke kontrole. Zápis z kontroly hasicích přístrojů slouží zároveň jako dodací list.

Provozovatel potvrzuje, že vykonavatel provedl kontrolu všech hasicích přístrojů určených ke kontrole.

Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu.