

# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.

**1157108**



## Naše služby - Vaše bezpečnost

tel: +420 266 310 016 | info@pyroservis.cz | www.pyroservis.cz

### PROVOZOVATEL

**Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán,  
Praha 9**

Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 28419057 v Rejstříku SVJ ved. u MS v Praze sp. zn. S 9119

### VYKONAVATEL

**PYROSERVIS a.s.**

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9  
IČO: 00570069, zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 305

### PROVEDENO PRO OBJEKT

**Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň - obytný dům - JiViŠ**

### PROVEDENO DNE

**02. 07. 2025**

### PŘÍŠTÍ TERMÍN

**07 / 2026**

### přehled dle typu

	stav	zkontrolováno	provozuschopné	neprovozuschopné
požární ucpávka	59 ks	59 ks	53 ks	6 ks
<b>Celkem</b>	<b>59 ks</b>	<b>59 ks</b>	<b>53 ks</b>	<b>6 ks</b>

### legenda

#### úkony/závady

**2** nevyhovující celistvost, poškozené

#### výsledky

✓ provozuschopné  
X neprovozuschopné

umístění	ident. č.	systémy	z roku	odol.	instalace	úkony	výsledek
----------	-----------	---------	--------	-------	-----------	-------	----------

**2. PP** neprovozuschopné: 1 ks | stav: 11 ks




hromadné garáže ↔	2	Intumex - MG					✓
hromadné garáže ↔	5	Intumex - MG					✓
hromadné garáže ↔	6	Intumex - CSP, MG					✓
hromadné garáže ↔	8	Intumex - RS, MG					✓
hromadné garáže ↔	9	Intumex - MG, RS					✓
hromadné garáže ↔	1102	Intumex - MG					✓
hromadné garáže ↔		Intumex - MG					✓
strojovna VZT ↔	3	Intumex - MG					✓
strojovna VZT ↔	4	Intumex - MG					✓
strojovna VZT ↔	-(2)	Hilti - CP 611A			ele		✓



# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.  
**1157108**

umístění	ident. č.	systémy	z roku	odol.	instalace	úkony	výsledek
hromadné garáže ↔	19 (22)	Intumex - MG, CSP			ele	2	X
							
hromadné garáže ↑	27 (49 - 50)	Intumex - RS, MG			pvc		✓
hromadné garáže ↑	30 (33 - 36)	Intumex - RS, MG, CSP			pvc		✓
hromadné garáže ↑	34 (30)	Intumex - MG, RS			pvc	2	X
							
hromadné garáže ↑	39 (21)	Intumex - RS, MG			pvc		✓
hromadné garáže ↑	41 (19)	Intumex - RS, MG			pvc		✓
hromadné garáže vjezd ↔	10	Intumex - MG		EI60		2	X
							
hromadné garáže vjezd ↔	24	Intumex - CSP, MG					✓
hromadné garáže vjezd ↔		Intumex - MG					✓
sklad odpadů ↔	12	Intumex - MG					✓
sklad odpadů ↔	13	Intumex - MG					✓

# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.  
**1157108**

umístění	ident. č.	systémy	z roku	odol.	instalace	úkony	výsledek
sklad odpadů ↔	1H (64 - 65)	Hilti - CP 611A			ele		✓

## 1. NP

neprovozuschopné: 2 ks | stav: 11 ks

hlavní rozvaděč ↔	61	Intumex - MG, CSP					✓
-------------------	----	-------------------	--	--	--	--	---

hlavní rozvaděč ↔	62	Intumex - CSP, MG				2	X
-------------------	----	-------------------	--	--	--	---	---



hlavní rozvaděč ↔	63	Intumex - CSP, MG				2	X
-------------------	----	-------------------	--	--	--	---	---



hlavní rozvaděč ↔	65	Intumex - MG					✓
-------------------	----	--------------	--	--	--	--	---

hlavní rozvaděč ↔	1101	Intumex - MG					✓
-------------------	------	--------------	--	--	--	--	---

hlavní rozvaděč ↔	101-102	Intumex - MG, CSP					✓
-------------------	---------	-------------------	--	--	--	--	---

hlavní rozvaděč ↔	99-100	Intumex - MA, CSP					✓
-------------------	--------	-------------------	--	--	--	--	---

sklep 00.13 ↔	64	Intumex - MG					✓
---------------	----	--------------	--	--	--	--	---

sklep 00.13 ↔	67	Intumex - MG					✓
---------------	----	--------------	--	--	--	--	---

sklep 00.13 ↔	95	Intumex - MG					✓
---------------	----	--------------	--	--	--	--	---

sklep 00.13 ↑	97 (87 -89)	Intumex - MG, RS			pvc		✓
---------------	-------------	------------------	--	--	-----	--	---

## 2. NP

stav: 6 ks

UPS ↔	7	Intumex - M					✓
-------	---	-------------	--	--	--	--	---

UPS ↔					ele		✓
-------	--	--	--	--	-----	--	---

# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UCPÁVEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.  
**1157108**

umístění	ident. č.	systémy	z roku	odol.	instalace	úkony	výsledek
UPS ↔	1 (96,97)	Dunamenti					✓
UPS ↔	2 (94,95)	Dunamenti					✓
UPS ↔	7a	Intumex - MA					✓
UPS ↔	7b	Intumex - MA					✓

## POTVRZENÍ

Vykonavatel prohlašuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.



Michal Malík  
revizní technik



Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.  
OZO v PO, č. osv. Š 318/95

## POUČENÍ

Uvedené závady je nutno v nejkratším možném termínu odborným způsobem odstranit.

Provozovatel potvrzuje, že vykonavatel provedl kontrolu všech požárně bezpečnostních zařízení určených ke kontrole. Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu.