

Potvrzení o přítomnosti provozovatele na odběrném místě.

Montážní list č. PP628636

Ev. č. OM: 300241807

Tech. číslo: 300059-779-V1

Důvod akce: Procházející ověření

Adresa: Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň

Dokončeno: 15.05.2026 11:34

Odebíraný vodoměr

Číslo odebíraného vodoměru	20BF000448
Datum posledního odečtu	29.12.2025
Poslední odečet [m ³]	21778
Předpokládaný stav [m ³]	23398
Průměrná denní spotřeba [m ³ /d]	11,8221
Konečný stav [m ³]	23504
Typ příslušenství	Radio-WMbus 169 - na VDM
Číslo příslušenství	109983
Číslo plomby	0400360629
Barva plomby	modrá

Nový vodoměr

Číslo nově osazeného vodoměru	8DME7510012893
Počáteční stav vodoměru [m ³]	0
Výměna nejpozději do [rok]	2032
Typ příslušenství	Radio-WMbus 169 - mimo VDM
Číslo příslušenství	116683
Číslo plomby	0400495891
Barva plomby	modrá

Poznámka

Chybí vypouštěcí ventil pro ověření zpětné klapky. Chybí kompenzátor a uklidňovací kus za vodoměrem.

Podpisy osob

Za provozovatele

Jméno montéra Tomáš Podráský

Podpis



Za odběratele

Jméno Kubásková

Vztah k odběrateli

Spoluobčan