

ZPRÁVA Z PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY

Subjekt: **Bytový dům**
Adresa: Klánovická 567/43, Praha 9
Datum prohlídky: 7. 1. 2026



Na základě požadavku zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. v platném znění byla provedena preventivní požární prohlídka společných prostor výše uvedeného objektu s následujícím zjištěním:

Popis objektu:

- Samostatně stojící bytový dům na oploceném pozemku. Budova má tři nadzemní podlaží vč. podkrovní a jedno podzemní podlaží. V 1. PP jsou nebytové prostory. V 1. NP až 3. NP se nachází bytové jednotky. Ve 3. NP je plynová kotelna.
- HUP je na hranici pozemku v oplocení (ulice Klánovická).
- Hlavní vypínač elektřiny je v 1. NP na chodbě. Skříň s nožovými pojistkami je umístěna u hlavního vstupu do objektu.

Při kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, bylo na základě předložených dokladů a fyzickou prohlídkou zjištěno:

1. Dokumentace požární ochrany v objektu:

- a) Požárně bezpečnostní řešení stavby, popř. Technická zpráva PO - nepředloženy.
- b) Požární poplachové směrnice - vyvěšeny v 1. NP na chodbě.

2. Vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce dle § 5 zákona o požární ochraně v návaznosti na § 11 vyhlášky o požární prevenci:

- a) Druh únikové cesty v objektu nelze s jistotou určit viz bod 1/a).
- b) **Průchodnost a bezpečnost na únikových cestách:**
Zjištění: Bez závad.
- c) **Značení směrů únikových cest z objektu:**
Zjištění: Bez závad.
- d) **Označení hlavních uzávěrů a jejich přístupnost:**
Zjištění: Místnost s HUV je řádně označena. HUP na hranici pozemku je volně přístupný a označen.
- e) **Ostatní bezpečnostní označení (výstražné, požární, informační):**
Zjištění: Bez závad.

3. Návrh opatření: x x x**4. Termín odstranění závad: x x x****5. Použité zkratky:**

- MV - ministerstvo vnitra
- PO - požární ochrana
- HUV - hlavní uzávěr vody
- HUP - hlavní uzávěr plynu
- NP - nadzemní podlaží
- PP - podzemní podlaží

6. Termín příští prohlídky objektu do: 01/2027

Za objednatele

Prohlídku provedl a zápis zpracoval:
Alan Rys - preventista PO